


Nurmialueen rakennekerrokset, 1:30

pintavietto rakennuksesta pois n1-2%



- Perustasoinen nurmimulta,
- ravinnetestauksia ei vaadita eikä toteuteta,
- kasvualustan paksuus riittää noin 100mm
- tai hieman alle. Rakennuspaikka on
- varjoinen ja ravinteinen,
- kiinteistöhoitotöiden tajuus vähäinen.
- Perusmaa
- Nurmetukset saumattomasti vanhohin
- nurmialueisiin
- Nurmen siemen, pallokenttäseos
- Huoltoleikkaukset tilaajan vastuulla.
- Itämisen varmistaminen kuuluu urakan
- takuuseen.

HUOM Em kerrokset koskevat uusia,
rikottuja ennallistettavia nurmialueita.
Kaikkia nurmialueita ei perusteta kuin
uusia, **vanhat kunnostetaan noin 1800m2:n**
alueella, uutta nurmialuetta rakennuksen
vierustoilla kaivuualueilla.

TUNN. LUKUM. MUUTOS			NIMIM. PVM	
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintöjä	
422-411-9-54				
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji	Juoks.no
			Liikennealueiden rakenteet	10
Rakennuskohde			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Kolin rukoushuone / Lieksan seurakunta Ylä-Kolintie 4a 83960 KOLI	työkeskus		Nurmialueen Rakennekerrokset	1:30
			Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero	Muutos
			RAK	20-10/2025
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus			Yhteyshenkilö	Tiedosto
16.3.2026	Tentum Oy		Ihalainen Antti	