



Muutos 01: Ins.tsto Varpiola Oy, 16.3.2026 SI
- nykyiset lämmityspatterit termostaattineen on jo purettu purku-urakan yhteydessä.
- kts. sähköselostuksen määrittely nykyisille asennuksille.
- uudelleen käyttöön asennettavat ja uudet asennukset esitetty suun.piir. S2523-110, Su

SELITYKSET:

- Johtotiet:**
- Tikashylly
 - Valaisinripustuskisko Meko MEK110, Su.
- Merkintöjen selitykset:**
- Lämmitin ohjaus huonetermostaattilla
 - Lämmitin ohjaus lämmintekoisella termostaattilla
 - Huonetermostaatti
 - Uusi pinta- ja uppo-as. järjestely.
 - Esitetyt 'ent' pinta- ja uppo-as. järjestelyt ovat nykyisiä.
 - Uppo-as. kaapeloinnit asennetaan aina putkistusta käyttäen. Putketonta uppoasennusta ei hyväksytä.
 - Vahvalla viivalla esitetyt kaapeloinnit ovat uusia, Su.
 - Dhella viivalla esitetyt kaapeloinnit ovat nykyisiä.

- LÄMMITYSALUEIDEN JAKO KÄYTTÖALUEITTAIN:
- ALUE 1
 - seurakuntasali
 - eteishalli
 - pääsisäänkäynti tuulikaappi
 - wc-tilat
 - ALUE 2
 - kirkkosali
 - sakasti
 - ALUE 3
 - keittiö
 - tuulikaappi takasisäänkäynti
 - ALUE 4
 - kerhotila

LUOVUTUSPIIRUSTUS 19.5.2022			
JUUAN SM-SÄHKÄ OY			
HUOM! Suunnitelmapirustuksessa ei ole esitetty kaikkia nykyisiä asennuksia. Joensuuntie 311, 83900 JUUKA			
Nykyinen sähköjärjestelmän toteutus esitetty ajantasapiirustuksessa. Puh. 050 3562669			
Muutos	01	03	05
	02	04	06
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Pirustuksen sisältö	
LIEKSAN EV.LUT SEURAKUNTA		1.KERROS	
KOLIN SEURAKUNTATÄÄ		1:50	
YLA-KOLINTIE 4A, 83960 KOLI		SÄHKÖPIIRUSTUS	
Suunn. 07.10.2021 TH		Mittakaava	
Pihit.		Suunn. Työ no Pihit. no Lehti no Muutos	
Tarj.		S 2110 101 1/1	